

# Pomocný materiál optickej kabeláže

## Ochrana zvaru

teplom zmršťovacia trubička

P/N: **F11002**

dĺžka 60 mm


P/N: **F11002-40**

dĺžka 40 mm



## Držiak pre 2 alebo 4 zvary

P/N: **OPT-189**



## Držiak pre 12 alebo 24 zvarov

P/N: **OPT-145**



## Kazeta pre 24 zvarov na rozšírenie kapacity hrncovej spojky

P/N: **PC-7212**




## Kazeta na zvary, prázdna

P/N: **RAB-FO-X10**



## Kazeta pre 2x12 zvarov, komplet

P/N: **RAB-FO-X04**



**Držiak zvarov do kazety RAB-FO-X10**

P/N: RAB-FO-X14



**Držiak zvarov do kazety RAB-FO-X10**

P/N: RAB-FO-X12



**Krimповacia ochrana zvaru**

P/N: FCSP-1

